


Фрезы SGS 59 серии с удлиненным хвостовиком и короткой рабочей частью применяются для обработки штампов, пресс-форм, электродов и турбинных лопаток. Жесткая двухперьевая конструкция с заточеным центром предназначена для обработки широкого диапазона сталей, включая обработку закаленных до 60 HRC сталей. Оригинальная геометрия идеально подходит для высокоскоростной обработки. Фрезы серии 59 имеют более жесткий допуск на рабочий диаметр.

РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ		Сталь <30HR	C Ap=50%D	Сталь 30-45HR	C Ap=50%D	Сталь 45–55HR	C Ap=50%D
ПЛОСКИЙ ТОРЕЦ	D	<b>N</b> об/мин	<b>F</b> мм/зуб	<b>N</b> об/мин	F мм/зуб	N об/мин	F мм/зуб
	3	4000	0.010	2700	0.008	1600	0.005
	4	3000	0.02	2000	0.018	1200	0.015
N	6	2000	0.025	1300	0.020	840	0.018
	8	1500	0.035	1000	0.025	630	0.022
( )	10	1200	0.040	820	0.030	50	0.028
11	12	1000	0.045	680	0.035	420	0.030
<b>↑</b> Ap	14	850	0.045	590	0.035	350	0.030
** <b>'P</b>	16	750	0.050	500	0.045	315	0.035
	18	670	0.050	450	0.045	280	0.035
D	20	600	0.055	410	0.055	250	0.040
		Сталь <40HRC		Сталь 40–50HRC Ap=2%D		Сталь 50–60HRC Ap=1%D	
			<u> </u>				IF .
СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ	D	N об/мин	F мм/зуб	<b>N</b> об/мин	F мм/зуб	N об/мин	F мм/зуб
СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ	_	N	F	N	F	<b>N</b> <b>об/мин</b> 20000	F
СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ	мм	<b>N</b> об/мин	F мм/зуб	<b>N</b> об/мин	F мм/зуб	<b>N об/мин</b> 20000 15000	<b>F</b> мм/зуб  0.03  0.04
^	<b>мм</b> 3	<b>N</b> об/мин 26000	<b>F</b> мм/зуб 0.05	<b>N</b> об/мин 23000	<b>F</b> мм/зуб	<b>N об/мин</b> 20000 15000 10000	F мм/зуб 0.03 0.04 0.05
^	3 4	<b>N об/мин</b> 26000 20000 13000 10000	F мм/зуб 0.05 0.07 0.10 0.12	<b>N об/мин</b> 23000 17000 11000 8500	<b>F</b> мм/зуб 0.04 0.06	<b>N об/мин</b> 20000 15000 10000 7500	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07
^	3 4 6	N об/мин 26000 20000 13000 10000 8000	Б мм/зуб 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15	<b>N об/мин</b> 23000 17000 11000 8500 7000	F мм/зуб 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12	<b>N об/мин</b> 20000 15000 10000 7500 6000	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09
→ D	3 4 6 8 10 12	N об/мин 26000 20000 13000 10000 8000 6500	F мм/зуб 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19	N 05/мин 23000 17000 11000 8500 7000 6000	Б мм/зуб 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14	<b>N об/мин</b> 20000 15000 10000 7500 6000 5000	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11
^	3 4 6 8 10	N об/мин 26000 20000 13000 10000 8000 6500 6000	F мм/зуб 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.20	N 05/мин 23000 17000 11000 8500 7000 6000 5000	Б мм/зуб 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15	N об/мин 20000 15000 10000 7500 6000 5000 4000	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11
- D	3 4 6 8 10 12 14	N об/мин 26000 20000 13000 10000 8000 6500 6000 5000	F MM/3y6  0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.20 0.21	N 05/мин 23000 17000 11000 8500 7000 6000 5000 4000	F мм/зуб  0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16	N 06/мин 20000 15000 10000 7500 6000 5000 4000 4000	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11
	3 4 6 8 10 12 14	N об/мин 26000 20000 13000 10000 8000 6500 6000	F мм/зуб 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 0.19 0.20	N 05/мин 23000 17000 11000 8500 7000 6000 5000	Б мм/зуб 0.04 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15	N об/мин 20000 15000 10000 7500 6000 5000 4000	F mm/ay6 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11



Rw= $\sqrt{D_{eff}^2}$  - 4 [D<sub>eff</sub>/2-H/1000]<sup>2</sup> D<sub>eff</sub>= $2\sqrt{(D/2)^2}$  - (D/2-Ap)<sup>2</sup>

D – диаметр инструмента (мм)

Ар – глубина обработки

Deff – эффективный диаметр

Rw – шаг инструмента

Н– теоретическая высота гребешка (мкм) выбирается в зависимости от необходимой шероховатости.